




# PERSPECTIVA - TRECHO 3



A praça que deu origem à cidade sempre teve a característica de praça seca. Então foi sugerido um desenho de piso diferenciado que se estenderá até a igreja. O quiosque existente será reformado e o ginásio que está sendo construído em parte da praça, será mantido.



**FONTES:**

**Livros:**

BOITEUX, Henrique. Os municípios de Tijucas Grande e Porto Belo. Florianópolis: Livraria Central, 1928.

ROUVER, Vanderlei. Canelinha do Tijucas Grande. Canelinha: Ed. Prefeitura Municipal de Canelinha, 1998.

SANTOS, Milton. Espaço e Método. São Paulo: Nobel, 1997.

ROSSI, Aldo, 1931. A arquitetura da cidade. Lisboa: Edições Cosmos, 1977.

Plano Básico de Desenvolvimento Ecológico - Econômico. Governo do Estado de Sta. Catana, 1995.

DEL RIO, vicente. Introdução ao desenho urbano no processo de planejamento. São Paulo: PINI, 1990. 190p.

SITTE, Camilo; ANDRADE, Carlos Roberto Monteiro de. A construção das cidades segundo seus princípios artísticos. Trad. da 4. ed. alemã, de 1909. São Paulo, Ática, 1992. 239p.

KOHLSDORF, Maria Elaine. A apreensão da forma da cidade. Brasília: Ed. UNB, c1996. 253p.

**Teses e Dissertações:**

CORREA, Walquira Kruger; GERARDI, Lucia Helena de Oliveira. Transformações socio-espaciais no Município de Tijucas (SC): o papel do Grupo U5ATI-Portobello. 1996. Tese (Doutorado) - Universidade Estadual Paulista.

## MOBILIÁRIO URBANO



Iluminação: postes de 15m de altura e balizadores para áreas verdes de 1m de altura.  
Fonte: [www.conipost.com.br](http://www.conipost.com.br)



Exemplo de tótem que será colocado em todo o percurso, contendo informações sobre a cidade, edificações e tradições da região, assim como outras informações úteis aos turistas.  
Fonte: [www.pps.org](http://www.pps.org)



Bancos contínuos em concreto com assento em madeira.  
Fonte: [www.nyc.gov.br](http://www.nyc.gov.br)



Lixeira: também revestida em madeira, compondo com os bancos contínuos.  
Fonte: [www.pps.org](http://www.pps.org)

# REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO TIJUCAS