

## Catálogo do acampamento Ajuong Thok

### 1. Emergência

Conflitos sociais - refugiados núbios, da região do Kordofan.

### 2. Localização

O acampamento está localizado no Sudão do Sul. Mais especificamente, em uma área rural, a 13km da da fronteira com o Sudão e a 43 km da cidade de Pariang.




Figura 1: localização do acampamento. Fonte: UNHCR (2016, a), UNHCR (2020).

### 3. Data de implantação

A implantação do acampamento ocorreu em março de 2013.

### 4. Total de pessoas afetadas

Em 2020, o total de pessoas afetadas era de 55.000.

### 5. Administração

O acampamento é administrado pela UNHCR, juntamente com a DRC e o CRA. Ainda, há outras instituições humanitárias que atuam como a LWF, HDC, AHA, IRC, MI, SP, WFP e AAHI-I.

### 6. Estrutura do acampamento

#### 6.1. Área

O acampamento conta com uma área de 1.554 hectares.

## **6.2. Expansão**

O acampamento se expandiu nas seções oeste e norte do acampamento.

## **6.3. Layout do acampamento**

O acampamento é dividido em zonas, sendo que em cada zona há entre 6 a 8 blocos. Ainda, cada bloco é subdividido em 8 comunidades, que por sua vez apresenta 12 parcelas. Há ainda no acampamento duas escalas de espaços abertos, o maior apresenta serviços centralizados e o menor espaços comunitários.






Figura 2: Layout do acampamento. Fonte: UNHCR (2016, a)



Hierarchy of spaces diagram

 Open space and service area      - - - Main road network  
 Block open space and water point

**Figura 3: Espaços abertos. Fonte: UNHCR (2016, a)**

 <p>Comunidades</p> <p>área comum</p> <p>visão dos blocos</p>	<p><b>Bloco</b></p> <p>Área = 58.500 m<sup>2</sup> (96 parcelas)</p> <p>A área central de cada bloco é reservada para atividades comunitárias e se adapta de acordo com a necessidade</p>
 <p>lixeiros compartilhados (3 famílias)</p> <p>latrina compartilhada (4 famílias)</p> <p>chuveiro compartilhado (1 família)</p> <p>visão das comunidades</p>	<p><b>Comunidade</b></p> <p>Área = 4.800 m<sup>2</sup>. (12 parcelas)</p> <p>No início, as latrinas, chuveiros e lixeiros eram comunitários, mas com o passar do tempo se tornaram privativos.</p>
	<p><b>Parcela</b></p> <p>Área = 400 m<sup>2</sup>.</p> <p>Há no lote, um espaço de latrina familiar, de cozinha, horta e abrigo individual.</p>

**Quadro 1 - Classificação do acampamento. Fonte: adaptado de UNHCR (2016, a)**

## **7. Recepção e triagem**

### **7.1. Descrição**

Há no acampamento um centro de recepção no acampamento.

### **7.2. Quantidade**

1 centro de recepção.

### **7.3. Área**

Não foram obtidas informações.

### **7.4. Dimensões**

Não foram obtidas informações.

### **7.5. Sistema Construtivo**

Não foram obtidas informações.

### **7.6. Posição no acampamento**

O centro de recepção se encontra no setor sul do acampamento, próximo a um centro de distribuição de alimentos e a alguns escritórios.

## **8. Espaço administrativo**

### **8.1. Descrição**

Há no acampamento escritórios da UNHCR, CRA e um espaço destinado à administração do acampamento. Há ainda no acampamento uma estação policial e alguns postos policiais.

### **8.2. Quantidade**

1 escritório da UNHCR, 1 da CRA, 1 estação policial e 7 postos policiais.

### **8.3. Área**

Não foram obtidas informações.

### **8.4. Dimensões**

Não foram obtidas informações.

**8.5. Sistema Construtivo**

Não foram obtidas informações.

**8.6. Posição no acampamento**

Há espaço destinado para as ONGs na porção sul e central do acampamento.

**9. Armazenagem e depósito de mercadorias**

**9.1. Descrição**

Não foram obtidas informações.

**9.2. Quantidade**

Não foram obtidas informações.

**9.3. Área**

Não foram obtidas informações.

**9.4. Dimensões**

Não foram obtidas informações.

**9.5. Sistema Construtivo**

Não foram obtidas informações.

**9.6. Posição no acampamento**

Não foram obtidas informações.

**9.7. Funcionamento**

Não foram obtidas informações.

**10. Espaço para atendimento psicossocial e de saúde**

**10.1. Descrição**

Os refugiados têm acesso a cuidados médicos, os serviços PHCC (OPD, IPD, maternidade). Não foram observados locais específicos para o atendimento.

**10.2. Quantidade**

Não foram obtidas informações.

**10.3. Área**

Não foram obtidas informações.

**10.4. Dimensões**

Não foram obtidas informações.

**10.5. Sistema Construtivo**

Não foram obtidas informações.

**10.6. Posição no acampamento**

Não foram obtidas informações.

**10.7. Princípios Vigilância Sanitária**

Não foram obtidas informações.

**10.8. Demanda**

Não foram obtidas informações.

**11. Espaço educacional**

**11.1. Descrição**

No acampamento, há espaços destinados a escolas, para distintas idades.

**11.2. Quantidade**

6 escolas de ensino fundamental, 1 escola de ensino médio e 1 centro ICT.

**11.3. Área**

Não foram obtidas informações.

**11.4. Dimensões**

Não foram obtidas informações.

**11.5. Sistema Construtivo**

Não foram obtidas informações.

## 11.6. Posição no acampamento

As escolas estão distribuídas no acampamento entre os blocos.



Figura 4:crianças brincando. Fonte: disponível em: <https://www.facebook.com/SouthSudanUNHCR/posts/children-having-fun-in-ajuong-thok-refugee-camp-unity-state-southsudan-thanks-to/2103971802949566/>. Acesso em: 16 ago. 2021.

## 12. Espaço de recreação

### 12.1. Descrição

Há no acampamento, um time de futebol, que surgiu em fevereiro de 2020.

### 12.2. Quantidade

1 campo de futebol.

### 12.3. Área

Não foram obtidas informações.

### 12.4. Dimensões

Não foram obtidas informações.

### 12.5. Sistema Construtivo

Não foram obtidas informações.

### 12.6. Posição no acampamento

Não foram obtidas informações.



Figura 5: Campo de futebol. Fonte: UNHCR (2020).

### **13. Áreas comunitária**

#### **13.1. Descrição**

Em cada bloco, há uma área destinada para atividades sociais e comunitárias. Ainda, é possível perceber espaços para as crianças, jovens e adolescentes, mulheres e meninas e um centro de treinamento vocacional.

#### **13.2. Quantidade**

13 espaços para crianças, 1 centro para jovens e adolescentes, 3 centros de bem estar de mulheres e meninas, 1 centro de treinamento vocacional.

#### **13.3. Área**

Não foram obtidas informações.

#### **13.4. Dimensões**

Não foram obtidas informações.

#### **13.5. Sistema Construtivo**

Não foram obtidas informações.

#### **13.6. Posição no acampamento**

Há espaços comunitários nas porções centrais de cada bloco e entre os blocos.

#### **13.7. Importância**

Não foram obtidas informações.

## **14. Cozinha**

### **14.1. Descrição**

Em cada parcela é possível perceber uma área de cozinha, sendo assim estruturas individualizadas, sendo uma por família.

### **14.2. Quantidade**

1 por parcela e 96 por bloco.

### **14.3. Área**

Não foram obtidas informações.

### **14.4. Dimensões**

Não foram obtidas informações.

### **14.5. Sistema Construtivo**

Não foram obtidas informações.

### **14.6. Posição no acampamento**

As cozinhas se encontram nas parcelas familiares.

### **14.7. Demanda**

Não foram obtidas informações.

## **15. Recepção, estoque e distribuição de itens alimentícios**

### **15.1. Descrição**

No acampamento há centros de distribuição de alimentos.

### **15.2. Quantidade**

2 centros de distribuição de alimentos.

### **15.3. Área**

Não foram obtidas informações.

### **15.4. Sistema Construtivo**

Não foram obtidas informações

### 15.5. Dimensões

Não foram obtidas informações

### 15.6. Posição no acampamento

As áreas de distribuição de alimentos estão localizadas na porção central do acampamento e no extremo sudeste.

### 15.7. Funcionamento

Não foram obtidas informações.



Figura 6: Galpões com alimentos. Fonte: disponível em:

<https://www.samaritanspurse.org/article/samaritans-purse-provides-critical-food-assistance-for-south-sudanese/>. Acesso em: 20 ago. 2021.

## 16. Refeitório

### 16.1. Descrição

Não há espaços específicos para refeitório, sendo que as refeições são feitas nas parcelas familiares.

### 16.2. Quantidade

1 por parcela e 96 por bloco.

### 16.3. Área

Não foram obtidas informações.

### 16.4. Dimensões

Não foram obtidas informações.

**16.5. Sistema Construtivo**

Não foram obtidas informações.

**16.6. Posição no acampamento**

As áreas de refeição se encontram nas parcelas familiares.

**16.7. Demanda**

Não foram obtidas informações.

**17. Lavanderia**

**17.1. Descrição**

Não foram obtidas informações.

**17.2. Quantidade**

Não foram obtidas informações.

**17.3. Área**

Não foram obtidas informações.

**17.4. Dimensões**

Não foram obtidas informações.

**17.5. Sistema Construtivo**

Não foram obtidas informações.

**17.6. Posição no acampamento**

Não foram obtidas informações.

**17.7. Demanda**

**18. Outras possíveis estruturas**

**18.1. Igreja**

Há no acampamento espaços de igrejas samaritanas e mosquitas.



**Figura 7: Igreja.** Fonte: disponível em:  
<https://www.samaritanspurse.org/es/article/discipling-church-leaders-in-south-sudan/>.  
Acesso em 20 ago. 2021.

## 18.2. Cemitérios

Existe no acampamento três espaços destinados a cemitério, um a nordeste do acampamento, outro na porção central e o último ao sul do acampamento.

## 19. Serviços básicos do acampamento e acessos

### 19.1. Acesso ao local

#### 19.1.1. Vias de acesso (estado de conservação)

Não foram obtidas informações.

#### 19.1.2. Entradas

Não foram obtidas informações.

### 19.2. Esgoto sanitário

Não foram obtidas informações.

### 19.3. Energia

Não foram obtidas informações.

### 19.4. Resíduos sólidos

Não foram obtidas informações.

### 19.5. Água

Em relação ao abastecimento de água, este é feito através de poços artesianos, sendo que a água é bombeada e distribuída através de uma rede encanada para os pontos de acesso em cada bloco, que contém 8 torneiras.



**Figura 8: Pontos de acesso à água. Fonte: disponível em: <https://www.facebook.com/watch/?v=900199733765202>. Acesso em 20 ago. 2021.**

#### **19.6. Proteção contra incêndio**

Não foram obtidas informações.

#### **19.7. Drenagem**

Não foram obtidas informações.

#### **19.8. Latrinas**

##### **19.8.1. Tipo**

Não foram obtidas informações.

##### **19.8.2. Quantidade de latrinas**

1 por parcela e 96 por bloco.

##### **19.8.3. Demanda**

Não foram obtidas informações.

##### **19.8.4. Divisão por Gênero**

Não foram obtidas informações.

##### **19.8.5. Acessibilidade**

Não foram obtidas informações.

##### **19.8.6. Segurança**

Não foram obtidas informações.

**19.8.7. Conservação**

Não foram obtidas informações.

**19.9. Lavatórios**

**19.9.1. Quantidade**

Não foram obtidas informações.

**19.9.2. Demanda**

Não foram obtidas informações.

**19.9.3. Conservação**

Não foram obtidas informações.

**19.10. Chuveiros**

**19.10.1. Quantidade de chuveiros**

1 por parcela e 96 por bloco.

**19.10.2. Demanda**

Não foram obtidas informações.

**19.10.3. Divisão por Gênero**

Não foram obtidas informações.

**19.10.4. Acessibilidade**

Não foram obtidas informações.

**19.10.5. Segurança**

Não foram obtidas informações.

**19.10.6. Conservação**

Não foram obtidas informações.

**20. Custo**

Não foram obtidas informações.

## 21. Estrutura dos abrigos individuais

### 21.1. Tipo

No acampamento, há dois tipos de abrigo, os emergenciais e os transitórios.

A estrutura de ambos é de madeira, mais especificamente bambu. As paredes são de palha ou bambu. O telhado é de palha coberta por lona para os emergenciais e de ferro corrugado para os transitórios.



Figura 9: abrigos individuais presentes no acampamento. Fonte: UNHCR (2016, b).

### 21.2. Área

12 m<sup>2</sup> (abrigos emergenciais).

### 21.3. Dimensões

Para os abrigos individuais, há três opções de dimensões: 3m x 4m, 3m x 5m e 4m x 5m.




Figura 10: Dimensões do abrigo individual emergencial. Fonte: adaptado de UNHCR (2016, b)

## 21.4. Quantidade

Há no abrigo 6.090 abrigos individuais emergenciais e 989 abrigos individuais transitórios.

## 22. Segurança

### 22.1. Segurança do acampamento

#### 22.1.1. Área de risco

Não foram obtidas informações.

#### 22.1.2. Entorno

Não foram obtidas informações.

### **22.1.3. Iluminação**

#### **22.1.3.1. Solução adotada**

Não foram obtidas informações.

#### **22.1.3.2. Demanda**

Não foram obtidas informações.

### **22.1.4. Saídas**

Não foram obtidas informações.

## **22.2. Segurança dos residentes**

### **22.2.1. Controle de pessoas**

Não foram obtidas informações.

### **22.2.2. Conflitos**

Não foram obtidas informações.

### **22.2.3. Questões de gênero e idade**

Não foram obtidas informações.

## **22.3. Outras questões de segurança**

Não foram obtidas informações.

## **23. Adaptação cultural e acessibilidade**

### **23.1. Estratégias para adaptação à cultura local ou medidas de equidade social**

No acampamento, foi observado a preocupação com a adaptação a cultura local, sendo que para os abrigos individuais foram feitos usando materiais locais disponíveis e aproveitando as habilidades rurais que os refugiados apresentavam.

### **23.2. Projetos de equidade social e desenvolvimento sócio-econômico**

No acampamento há algumas instituições que atuam e é possível observar alguns projetos como o clube de drama da consagração samaritana.



**Figura 11: Espaços destinados para atividades religiosas. Fonte: disponível em: <https://www.samaritanspurse.org/article/drama-team-shares-the-gospel-in-south-sudan-refugee-camp/>. Acesso em: 17 ago. 2021.**

### **23.3. Acessibilidade Universal**

Não foram obtidas informações.

## **24. Meio ambiente e sustentabilidade**

### **24.1. Conforto ambiental**

#### **24.1.1. Conforto térmico**

Não foram obtidas informações.

#### **24.1.2. Ventilação natural**

Não foram obtidas informações.

#### **24.1.3. Iluminação natural**

Não foram obtidas informações.

#### **24.1.4. Proteção a população desabrigada**

Não foram obtidas informações.

### **24.2. Impactos no meio ambiente**

Não foram obtidas informações.

### **24.3. Soluções sustentáveis**

Não foram obtidas informações.

## **25. Publicações**

UNHCR. **South Sudan: Ajuong Thok refugee camp profile**. fev. 2020. Disponível em: <https://data2.unhcr.org/en/documents/details/74627>. Acesso em: 19 ago. 2021.

UNHCR. **Settlement folio**: planned settlement chapter. Geneva, maio, 2016. (a). Disponível em:

<http://shelterprojects.org/other/siteplanning/site-planning-references/UNHCR-2016-Settlement%20Folio.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2021.

UNHCR. **Ajuong Thok Camp Snapshot as of July 2013**. Disponível em: <https://data2.unhcr.org/en/documents/details/28853>. Acesso em: 30 jul. 2021.

UNHCR. **SHELTER DESIGN CATALOGUE**.Switzerland, 2016, (b), 68 p. Disponível em: <https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/57181/Shelter+Design+Catalogue+January+2016/a891fdb2-4ef9-42d9-bf0f-c12002b3652e>. Acesso em: 15 fev. 2021.