


## Catálogo do acampamento Nova Canaã

### 1. Emergência

Conflito social - Refugiados venezuelanos

### 2. Localização

O acampamento está localizado na cidade de Boas Vista, no estado de Roraima, no bairro Cambará, a 6,5 km do centro. Mais especificamente, encontra-se na rua Hebron, nº 299-137. O local onde o abrigo foi montado é de propriedade da prefeitura de Boa Vista e está situado em uma área residencial.



(a)



(b)

Figura 1 (a; b): Localização do acampamento. Fonte: adaptado Google Earth (2021).

### 3. Data de implantação

25 de Abril de 2018. Em atividade.

#### **4. Total de pessoas afetadas**

Em novembro de 2020, o abrigo foi desativado. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2022 houve um trabalho, pela Federação - Fraternidade Humanitária Internacional (FFHI), para reativá-lo, a fim de receber os indígenas. O abrigo acolhe 274 pessoas, das quais 45% menores de 18 anos (INTERNACIONAIS, 2021).

#### **5. Administração**

A administração no acampamento é feita pela Fraternidade - Federação Humanitária Internacional (FFHI) com apoio das Forças Armadas, Operação Acolhida e Agência da ONU para Refugiados (ACNUR). Ademais, a confecção e a distribuição das refeições diárias são responsabilidade da empresa contratada ISM (EMERGENCIAL, 2018).

#### **6. Estrutura do acampamento**

##### **6.1. Área**

Não foram obtidas informações.

##### **6.2. Expansão**

Não foram obtidas informações.

##### **6.3. Layout do acampamento**

Está organizado em uma área predominantemente aberta, com instalações semi-permanentes e edificações pré-existentes. Esse último está próximo ao acesso e abriga diversas salas utilizadas para atividades educativas, atendimento de saúde e administração local. Em outra estrutura, há espaço de depósito, cozinha e brinquedoteca. As instalações semi-permanentes são tendas, utilizadas como espaço de recepção e triagem e bicicletário, e contêineres de 20' para alojamento e escritório das Forças Armadas. Os banheiros femininos e a lavanderia localizam-se em outra edificação existente e os banheiros masculinos estão em contêineres de 20'. Nas outras áreas do terreno foram ocupadas pelas barracas do ACNUR cobertas, em grande parte, por tendas piramidais (CARBONARI, 2018).



Figura 2: Localização das instalações no abrigo. Fonte: Carbonari (2018).

## 7. Recepção e triagem

### 7.1. Descrição

Há espaços de recepção e triagem.

### 7.2. Quantidade

1 área de recepção e triagem.

### 7.3. Área

Não foram obtidas informações.

### 7.4. Dimensões

Não foram obtidas informações.

### 7.5. Sistema Construtivo

Tendas.

### 7.6. Posição no acampamento

Os espaços de recepção e triagem se encontram nas entradas do acampamento.

### **7.7. Bens e Equipamentos Humanitários**

Grades metálicas como delimitação, tendas feitas de lona e tubos metálicos. Cadeiras e mesas de plástico. Materiais leves, de baixo custo, disponibilidade local e possibilita reuso.

## **8. Espaço administrativo**

### **8.1. Descrição**

Há um espaço destinado à Fraternidade - Federação Humanitária Internacional (FFHI) que administra o local.

### **8.2. Quantidade**

Há no acampamento 1 espaços administrativos.

### **8.3. Área**

Não foram obtidas informações.

### **8.4. Dimensões**

Não foram obtidas informações.

### **8.5. Sistema Construtivo**

Estrutura pré-existente.

### **8.6. Posição no acampamento**

As estruturas administrativas se localizam próximo ao acesso.

## **9. Armazenagem e depósito de mercadorias**

### **9.1. Descrição**

Essa área está em uma estrutura pré-existente, havendo outras funcionalidades no espaço, como cozinha e brinquedoteca.

### **9.2. Quantidade**

Uma área destinada a armazenagem e depósito de mercadorias

### **9.3. Área**

Não foram obtidas informações.

#### **9.4. Dimensões**

Não foram obtidas informações.

#### **9.5. Sistema Construtivo**

Edificação pré-existente.

#### **9.6. Posição no acampamento**

Localiza-se próximo ao acesso, na sua frente há área de refeitório.

#### **9.7. Funcionamento**

Não foram obtidas informações.

### **10. Espaço para atendimento psicossocial e de saúde**

#### **10.1. Descrição**

O local de atendimento tem como um dos principais objetivos, a vacinação dos refugiados. Assim, como apoio médico diário.

#### **10.2. Quantidade**

1 área de atendimento.

#### **10.3. Área**

Não foram obtidas informações.

#### **10.4. Dimensões**

Não foram obtidas informações.

#### **10.5. Sistema Construtivo**

Edificação pré-existente.

#### **10.6. Posição no acampamento**

No acampamento a estrutura de saúde está próxima ao acesso, com salas adjacentes para atividades educativas e administração do local.

### **10.7. Princípios Vigilância Sanitária**

Não foram obtidas informações.

### **10.8. Demanda**

Não foram obtidas informações.

## **11. Espaço educacional**

Localizada em uma edificação pré-existente com salas, adjacentes à área de saúde e administração, voltadas para atividades educacionais.

## **12. Espaço de recreação**

Localizada em uma edificação pré-existente com salas, adjacentes à área de depósito e cozinha, voltadas para atividades educacionais. Esse abrigo é o único que possui um espaço equipado destinado às crianças, com horário de funcionamento pela manhã e pela tarde e profissionais que cuidam das atividades recreativas.

### **12.1. Bens e Equipamentos humanitários**

Esse espaço contém duas camas elásticas, possibilitando um maior divertimento das crianças e adolescentes, e cadeira de plástico. Materiais leves, de baixo custo, disponibilidade local.

## **13. Áreas comunitárias**

### **13.1. Descrição**

Não foram obtidas informações.

### **13.2. Quantidade**

Não foram obtidas informações.

### **13.3. Área**

Não foram obtidas informações.

### **13.4. Dimensões**

Não foram obtidas informações.

### **13.5. Sistema Construtivo**

Não foram obtidas informações.

### **13.6. Posição no acampamento**

Não foram obtidas informações.

### **13.7. Importância**

Não foram obtidas informações.

## **14. Cozinha**

### **14.1. Descrição**

Na cozinha há a preparação de refeições para portadores de alguma necessidade alimentícia especial.

### **14.2. Quantidade**

1 cozinha.

### **14.3. Área**

Não foram obtidas informações.

### **14.4. Dimensões**

Não foram obtidas informações.

### **14.5. Sistema Construtivo**

Edificação pré-existente.

### **14.6. Posição no acampamento**

Localizada em uma edificação pré-existente com salas, adjacentes à área de depósito e a brinquedoteca.

### **14.7. Demanda**

Não foram obtidas informações.

## **15. Recepção, estoque e distribuição de itens alimentícios**

### **15.1. Descrição**

Há um local de fácil acesso a distribuição de itens alimentícios. Todavia não foram obtidas informações sobre recepção e estoque.

**15.2. Quantidade**

1 área de distribuição de itens alimentícios. Não foram obtidas informações sobre recepção e estoque.

**15.3. Área**

Não foram obtidas informações.

**15.4. Dimensões**

Não foram obtidas informações.

**15.5. Sistema Construtivo**

Tendas.

**15.6. Posição no acampamento**

Localiza-se em frente a edificação existente que abriga a brinquedoteca, cozinha e depósito, junto ao refeitório.

**15.7. Funcionamento**

Não foram obtidas informações.

**16. Refeitório**

**16.1. Descrição**

Há uma área aberta coberta por uma tenda, onde encontra-se o refeitório e a área de distribuição.

**16.2. Quantidade**

1 refeitório.

**16.3. Área**

Não foram obtidas informações.

**16.4. Dimensões**

Não foram obtidas informações.

**16.5. Sistema Construtivo**

Tendas.

### 16.6. Posição no acampamento

Localiza-se em frente a edificação existente que abriga a brinquedoteca, cozinha e depósito, junto ao local de distribuição de itens alimentícios.

### 16.7. Demanda

Não foram obtidas informações.

### 16.8. Bens e Equipamentos humanitários

Grades metálicas como divisória e bancos e mesas de madeira. Materiais leves, de baixo custo, disponibilidade local e possibilitam o reuso.

## 17. Lavanderia



Figura: Lavanderia no acampamento Fonte: Carbonari (2018)

### 17.1. Descrição

Localizada na lateral do acampamento com varais.

### 17.2. Quantidade

Uma área de lavanderia e varal.

### 17.3. Área

Não foram obtidas informações.

### 17.4. Dimensões

Não foram obtidas informações.

### **17.5. Sistema Construtivo**

Estrutura pré-existente.

### **17.6. Posição no acampamento**

As áreas de serviço se localizam entre o banheiro masculino e

### **17.7. Demanda**

Não foram obtidas informações.

## **18. Outras possíveis estruturas**

Não foram obtidas informações.

## **19. Serviços básicos do acampamento e acessos**

### **19.1. Acesso ao local**

#### **19.1.1. Vias de acesso (estado de conservação)**

O acesso de pedestres é feito pela rua Cerejo Cruz, uma avenida pavimentada, com pista dupla e em boas condições de uso.



**Figura X: Acesso de veículos do acampamento Fonte: Google Maps**

#### **19.1.2. Entradas**

A entrada do abrigo foi delimitada com tapumes no terreno ao lado do palácio que serve de área de espera, recepção e triagem.

## **19.2. Esgoto sanitário**

Não foram obtidas informações.

## **19.3. Energia**

A rede elétrica no acampamento, assim como internet.

## **19.4. Resíduos sólidos**

Ao lado dos containers, há caçambas onde os resíduos são depositados.

## **19.5. Água**

O abrigo conta com algumas caixas d'água para reservar e distribuir adequadamente para os moradores.

## **19.6. Proteção contra incêndio**

Não foram obtidas informações.

## **19.7. Drenagem**

Não foram obtidas informações.

## **19.8. Latrinas**

### **19.8.1. Tipo**

Localizados em locais diferentes, sendo o masculino em containers e o feminino em uma edificação pré-existente.

### **19.8.2. Quantidade de latrinas**

Não foram obtidas informações.

### **19.8.3. Demanda**

Não foram obtidas informações.

### **19.8.4. Divisão por Gênero**

Separados em feminino e masculino.

### **19.8.5. Acessibilidade**

Não foram obtidas informações.

#### **19.8.6. Segurança**

Não foram obtidas informações.

#### **19.8.7. Conservação**

Não foram obtidas informações.

### **19.9. Lavatórios**

#### **19.9.1. Quantidade**

Há um espaço de lavanderia.

#### **19.9.2. Estrutura**

Estrutura pré-existente.

#### **19.9.3. Demanda**

Não foram obtidas informações.

#### **19.9.4. Conservação**

Não foram obtidas informações.

### **19.10. Chuveiros**

#### **19.10.1. Quantidade de chuveiros**

Não foram obtidas informações.

#### **19.10.2. Demanda**

Não foram obtidas informações.

#### **19.10.3. Divisão por Gênero**

Separados em masculino, localizado em containers, e feminino, instalado em uma edificação pré-existente.

#### 19.10.4. Acessibilidade

Não foram obtidas informações.

#### 19.10.5. Segurança

Não foram obtidas informações.

#### 19.10.6. Conservação

Não foram obtidas informações.

### 20. Custo

O custo é de 2,94 US\$ por barraca, incluindo coleta do acampamento, avaliação da barraca, materiais de reparo, remendos e reembalagem.

### 21. Estrutura dos abrigos individuais

#### 21.1. Tipo

O acampamento conta com tendas de lona fornecidas pela UNHCR para os abrigos individuais.



Figura X: Tendias da UNHCR. Fonte: Carbonari (2018)

#### 21.2. Área

As barracas apresentam área de 23m<sup>2</sup>.

#### 21.3. Dimensões

As tendias possuem dimensões de 4m de largura, 6,6m de comprimento e 2,2m.




Figura X: Dimensões da tenda da UNHCR Fonte: Carbonari (2018)

## 21.4. Quantidade

Há no abrigo em torno de 65 tendas.

## 22. Segurança

### 22.1. Segurança do acampamento

#### 22.1.1. Área de risco

Não foram obtidas informações.

#### 22.1.2. Entorno

O entorno do acampamento foi fechado com tapumes metálicos.

#### 22.1.3. Iluminação

No entorno do acampamento há postes de iluminação.

#### 22.1.4. Saídas

O acampamento apresenta uma entrada de pedestre e uma de veículos.

### 22.2. Segurança dos residentes

#### 22.2.1. Controle de pessoas

Este controle de pessoas é realizado através da recepção e triagem, administrada pela AVSI.

#### **22.2.2. Conflitos**

Internamente, é possível observar casos de vandalismo, roubo, etc.

#### **22.2.3. Questões de gênero e idade**

Não foram obtidas informações.

#### **22.3. Outras questões de segurança**

Não foram obtidas informações.

#### **23. Adaptação cultural e acessibilidade**

Não foram obtidas informações.

#### **24. Meio ambiente e sustentabilidade**

Não foram obtidas informações.

#### **25. Publicações:**

EMERGENCIAL, Comitê Federal de Assistência. **Relatório Trimestral**. Brasília: Casa Civil, 2018. 24 p. Disponível em:  
<https://www.gov.br/casacivil/pt-br/acolhida/transparencia/relatorios/1o-relatorio-geral-operacao-acolhida.pdf>. Acesso em: 05 maio 2022.

CARBONARI, Luana Toralles. **Modelo multicritério de decisão para o projeto de acampamentos temporários planejados voltados a cenários de desastre**. 2021. 409 f. Tese (Doutorado) – Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2021.

INTERNACIONAIS, Fraternidade - Missões Humanitárias. **Abertura do Quarto Abrigo Indígena em Roraima**. 2021. Disponível em:  
<https://www.missoeshumanitarias.org/abertura-do-quarto-abrigo-indigena-em-roraima/>. Acesso em: 05 maio 2022.



Financiamento CNPQ 2021-2022.  
Última atualização: 04/06/2022.