

4. Total de pessoas afetadas

203 refugiados (ACNUR - agosto, 2020) - 57% adultos, 17% menores de 5 anos, 12% de 5 a 11 anos. Por conta da chuva intensa no primeiro semestre de 2019 na cidade de Boa Vista, a ACNUR e a Força Tarefa, optaram pela mudança do perfil para receber famílias com crianças, especialmente, as que moravam na rodoviária (ACNUR, agosto de 2020)

5. Administração

A administração no acampamento é feita pelas Forças Armadas junto com a Associação de Voluntários para o Serviço Internacional (AVSI) que disponibiliza três refeições diárias.

6. Estrutura do acampamento

6.1. Área

Não foram obtidas informações.

6.2. Expansão

Não foram obtidas informações.

6.3. Layout do acampamento

Está organizado em espaços no palácio Latife Salomão e uma área no terreno ao lado, delimitada por tapumes e coberta com tendas piramidais. Há seis desses espaços: dois com barracas individuais do exército, destinados a casais sem filhos e grupo LGBTI, dois com beliches, um para mulheres e outro para homens, uma área de convivência, uma área externa com banheiros em contêineres de 20' e área para lavanderia. Próximo ao acesso concentram-se espaços administrativos e de apoio/serviços, recepção, triagem e espera (CARBONARI, 2021).




Figura 2: Localização das instalações no abrigo. Fonte: Carbonari (2018).

7. Recepção e triagem

7.1. Descrição

Há espaços de recepção e triagem.

7.2. Quantidade

1 área de recepção e triagem.

7.3. Área

Não foram obtidas informações.

7.4. Dimensões

Não foram obtidas informações.

7.5. Sistema Construtivo

Tendas.

7.6. Posição no acampamento

Os espaços de recepção e triagem se encontram nas entradas do acampamento.

7.7. Bens e Equipamentos Humanitários

Grades metálicas como delimitação, tendas feitas de lona e tubos metálicos. Cadeiras e mesas de plástico. Materiais leves, de baixo custo, disponibilidade local e possibilita reuso.

8. Espaço administrativo

8.1. Descrição

Há um espaço destinado à AVSI que administra o local junto com as Forças Armadas.

8.2. Quantidade

Há no acampamento 1 espaços administrativos.

8.3. Área

Não foram obtidas informações.

8.4. Dimensões

Não foram obtidas informações.

8.5. Sistema Construtivo

Tendas.

8.6. Posição no acampamento

As estruturas administrativas se localizam próximo ao acesso.

9. Armazenagem e depósito de mercadorias

9.1. Descrição

Não foram obtidas informações.

9.2. Quantidade

Não foram obtidas informações.

9.3. Área

Não foram obtidas informações.

9.4. Dimensões

Não foram obtidas informações.

9.5. Sistema Construtivo

Não foram obtidas informações.

9.6. Posição no acampamento

Não foram obtidas informações.

9.7. Funcionamento

Não foram obtidas informações.

10. Espaço para atendimento psicossocial e de saúde

10.1. Descrição

O local de atendimento tem como um dos principais objetivos, a vacinação dos refugiados.

10.2. Quantidade

1 área de atendimento.

10.3. Área

Não foram obtidas informações.

10.4. Dimensões

Não foram obtidas informações.

10.5. Sistema Construtivo

Tenda e tapumes.

10.6. Posição no acampamento

No acampamento a estruturas de saúde localiza-se ao lado do palácio, onde foram colocadas instalações de alojamento das Forças Armadas, junto com a administração e próximos à entrada.

10.7. Princípios Vigilância Sanitária

Não foram obtidas informações.

10.8. Demanda

Não foram obtidas informações.

11. Espaço educacional

Não foram obtidas informações.

12. Espaço de recreação

Não foram obtidas informações.

13. Áreas comunitárias

13.1. Descrição

Há uma área de lazer/TV e uma sala multiuso.

13.2. Quantidade

Duas áreas distintas.

13.3. Área

Não foram obtidas informações.

13.4. Dimensões

Não foram obtidas informações.

13.5. Sistema Construtivo

Estruturas pré-existentes.

13.6. Posição no acampamento

Localizados no interior do palácio.

13.7. Importância

A sala multiuso proporciona um espaço para que diversos públicos, de diferentes idades e gêneros, possam realizar atividades coletivas. Logo, tornam-se ambientes de aprendizagem e inovação. Em adição, a área de lazer/TV proporciona um espaço de descanso e descontração. Incentivando a interação social das pessoas.

14. Cozinha

14.1. Descrição

Não foram obtidas informações.

14.2. Quantidade

Não foram obtidas informações.

14.3. Área

Não foram obtidas informações.

14.4. Dimensões

Não foram obtidas informações.

14.5. Sistema Construtivo

Não foram obtidas informações.

14.6. Posição no acampamento

Não foram obtidas informações.

14.7. Demanda

Não foram obtidas informações.

15. Recepção, estoque e distribuição de itens alimentícios

15.1. Descrição

Não foram obtidas informações.

15.2. Quantidade

Não foram obtidas informações.

15.3. Área

Não foram obtidas informações.

15.4. Dimensões

Não foram obtidas informações.

15.5. Sistema Construtivo

Não foram obtidas informações.

15.6. Posição no acampamento

Não foram obtidas informações.

15.7. Funcionamento

Não foram obtidas informações.

16. Refeitório

16.1. Descrição

Não foram obtidas informações.

16.2. Quantidade

Não foram obtidas informações.

16.3. Área

Não foram obtidas informações.

16.4. Dimensões

Não foram obtidas informações.

16.5. Sistema Construtivo

Não foram obtidas informações.

16.6. Posição no acampamento

Não foram obtidas informações.

16.7. Demanda

Não foram obtidas informações.

17. Lavanderia

17.1. Descrição

Localizada na lateral do acampamento, próximo a área de banheiros, com varais.

17.2. Quantidade

Uma área de lavanderia e varal.

17.3. Área

Não foram obtidas informações.

17.4. Dimensões

Não foram obtidas informações.

17.5. Sistema Construtivo

Não foram obtidas informações.

17.6. Posição no acampamento

As áreas de serviço se localizam ao lado dos banheiros.

17.7. Demanda

Não foram obtidas informações.

18. Outras possíveis estruturas

18.1. Sala multiuso

Localizados no interior do palácio.

19. Serviços básicos do acampamento e acessos

19.1. Acesso ao local

19.1.1. Vias de acesso (estado de conservação)

O acesso de pedestres é feito pela rua Cerejo Cruz, uma avenida pavimentada, com pista dupla e em boas condições de uso



Figura X: Acesso de pedestres ao acampamento Fonte: Google Maps

19.1.2. Entradas

A entrada do abrigo foi delimitada com tapumes no terreno ao lado do palácio que serve de área de espera, recepção e triagem.

19.2. Esgoto sanitário

Não foram obtidas informações.

19.3. Energia

Há energia e internet.

19.4. Resíduos sólidos

Não foram obtidas informações.

19.5. Água

Não foram obtidas informações.

19.6. Proteção contra incêndio

Não foram obtidas informações.

19.7. Drenagem

Não foram obtidas informações.

19.8. Latrinas

19.8.1. Tipo

Instaladas em contêineres próxima a lavanderia.

19.8.2. Quantidade de latrinas

Não foram obtidas informações.

19.8.3. Demanda

Não foram obtidas informações.

19.8.4. Divisão por Gênero

Não foram obtidas informações.

19.8.5. Acessibilidade

Não foram obtidas informações.

19.8.6. Segurança

Não foram obtidas informações.

19.8.7. Conservação

Não foram obtidas informações.

19.9. Lavatórios

19.9.1. Quantidade

Instalados em contêineres próximo a lavanderia.

19.9.2. Demanda

Não foram obtidas informações.

19.9.3. Conservação

Não foram obtidas informações.

19.10. Chuveiros

19.10.1. Quantidade de chuveiros

Instalados em contêineres próximo a lavanderia.

19.10.2. Demanda

Não foram obtidas informações.

19.10.3. Divisão por Gênero

Não foram obtidas informações.

19.10.4. Acessibilidade

Não foram obtidas informações.

19.10.5. Segurança

Não foram obtidas informações.

19.10.6. Conservação

Não foram obtidas informações.

20. Custo

Não foram obtidas informações.

21. Estrutura dos abrigos individuais

21.1. Tipo

Há quatro espaços que acomodam os moradores, sendo eles: duas áreas com beliches, um para mulheres e outro para homens; dois com barracas individuais do exército, destinados a casais sem filhos e grupo LGBTQI+ (CARBONARI, 2021);

21.2. Área

Não foram obtidas informações.

21.3. Dimensões

Não foram obtidas informações.

21.4. Quantidade

Há 4 espaços distintos.

21.5. Estrutura

Todas as áreas encontram-se em uma estrutura pré-existente.

21.6. Bens e equipamentos humanitários

Dois espaços contam com beliches e armários. Enquanto o outro possui as barracas individuais do exército. Feitos de materiais leves, baratos, disponibilidade local e possibilita o reuso.

22. Segurança

22.1. Segurança do acampamento

22.1.1. Saídas

O acampamento apresenta um acesso de pedestre e um de veículos. Onde se tem grades e tapumes metálicos no entorno.

22.2. Segurança dos residentes

22.2.1. Controle de pessoas

Em relação ao controle de pessoas, esse é realizado pela administração.

22.2.2. Conflitos

Internamente, é possível observar casos de vandalismo, roubo, etc.

23. Adaptação cultural e acessibilidade

Não foram obtidas informações.

24. Meio ambiente e sustentabilidade

Não foram obtidas informações.

25. Publicações:



ACNUR, Agência da Onu Para Refugiados -. **Relatório Mensal Roraima Agosto de 2020:** registro e abrigamento. 2020. Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/10/2020-08-Relato%CC%81rio-Mensal-Roraima-Agosto.pdf>. Acesso em: 05 maio 2022.

EMERGENCIAL, Comitê Federal de Assistência. **Relatório Trimestral.** 2018. 24 p. Disponível em: <https://www.gov.br/casacivil/pt-br/acolhida/transparencia/relatorios/1o-relatorio-geral-operacao-acolhida.pdf>. Acesso em: 05 maio 2022.

CARBONARI, Luana Toralles. **Modelo multicritério de decisão para o projeto de acampamentos temporários planejados voltados a cenários de desastre.** 2021. 409 f. Tese (Doutorado) – Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2021.

Elaborado por: Mariana Rodrigues Marcelino.
Financiamento CNPQ 2021-2022.
Última atualização: 04/06/2022.